

TI_2211 : iVario - 格納位置にあるハンドシャワーから滴が漏れる

 全てのiVario

2022/05/27

理由 :

ハンドシャワーには2つの設定（スポット噴射とシャワー噴射）があることから、格納位置で少量の滴が漏れることができます。こうした状態は技術的な欠陥によるものではなく、ハンドシャワーのヘッドに残っているの水のみが原因です。

解決法／変更 :

使用後にハンドシャワーを振ってから、噴射部分が斜め上を向くようにホルダーに垂直に置く（2）ことで、格納位置での水漏れ（1）を避けることができます。

したがって、ハンドシャワーの交換は必要ありません。保証における交換は行われません。

写真/図面/その他