

TI_2121 : 新しいガス弁LK1およびLK2 - 情報



iCombiガス式





2021年10月12
日**理由 :**

現在使用されているガス弁のモデルチェンジにより、変更を実施したことをお知らせします。現在すべての機器サイズに使用されているガス弁を、今後は、2種類の異なる出力クラスにおける技術的課題に対処するため、各クラスに対してそれぞれ提供します。ガス弁の取外しまたは取付けおよび取扱いには、変更はありません。

適用対象となる機器（機器サイズおよび機器タイプ）：

iCombiガス式

- 6-1/1
- 6-2/1
- 10-1/1
- 10-2/1
- 20-1/1
- 20-2/1

一般的な情報

ラショナルの機器に取り付けられているガス器具部品には、部品製造元のドキュメントが適用されます。

注記

使用する前に、部品製造元のドキュメントとラショナルの情報を必ずお読みください。

ドキュメントは、QRコードまたはリンクから呼び出すことができます。



図 1: QR-Code_jp

[https://portal.rational-online.com/fs4p/media/service/3_dokumentationen/
icombi_pro__icombi_classik/beipack/divers_1/Sicherheitshinweise-Gaskomponenten_jp.pdf](https://portal.rational-online.com/fs4p/media/service/3_dokumentationen/icombi_pro__icombi_classik/beipack/divers_1/Sicherheitshinweise-Gaskomponenten_jp.pdf)


2021/2022年の年末年始に、異なる出力クラスの新しいガス弁（E01 LK1およびE01 LK2）が導入されます。これらは、交換部品を注文する際に自動的に提供されます。現在お手元にあるガス弁は引き続き使用することができます。液化ガスで稼働し、始動/着火の問題がみられる本体サイズ6-1/1および10-1/1の機器では、新しいガス弁を使用することを推奨します。元の部品番号87.01.644S は、以下の新しい部品番号に置き換えられます。

iCombi (ガス式)	6-1/1	6-2/1	10-1/1	10-2/1	20-1/1	20-2/1
ガス弁スチールム	87.01.838S	87.01.838S	87.01.838S	87.01.839S	87.01.839S	87.01.839S
ガス弁キット下部ホットエア	87.01.838S	87.01.839S	87.01.838S	87.01.839S	87.01.838S	87.01.839S
ガス弁キット上部ホットエア	なし	なし	なし	なし	87.01.838S	87.01.839S

プロワーの出力の特定：モーター保護キャップの銘板を参照

注記

LK1は65Wのプロワーでのみ、LK2は120Wのプロワーでのみ機能します。取り違えると、機能不良につながります。



ガス弁の出力クラスの特定：ガス弁の銘板を参照

注記

LK1は、部品番号70.01.675のガス弁でのみ機能し、LK2は部品番号70.01.676のガス弁でのみ機能します。

