

TI_2122 : I/O基板用コネクターサポート

 iCombi Pro / Classic2021年10月12
日

理由 :

コーディングタイプのコネクターの供給状況が世界中で逼迫していることから、2021年9月1日以降、一部の機器に非コーディングタイプのコネクターが組み込まれます。この場合にもコネクターが確実にI/O基板上の正しい位置に来るようするため、コネクターサポートが追加で取り付けられ、それによってコネクターの正確な位置を保証しています。これが機器の機能に影響を及ぼすことはありません。

適用対象となる機器（機器サイズおよび機器タイプ）：

iCombi Pro / iCombi Classic

- 6-1/1
- 6-2/1
- 10-1/1
- 10-2/1
- 20-1/1
- 20-2/1


対象構成部品：

構成部品	部品番号
金属ケージなしのI/Oモジュール	42.00.280
I/Oモジュール一式	40.05.919P

修理/変更：

バリエーション：

1. I/O基板用コネクターサポートあり
2. I/O基板用コネクターサポートなし



>> 両方のバリエーションが市販されており、いずれも正常です。