

## TI\_2124 : Combi-Duo電気式LA 2/1の再加工

 iCombi Pro / Classic2021年10月12  
日

## 理由 :

左勝手の機器用Combi-Duoキットの端部が17 mm [2/3 インチ]長すぎる状態になっています。

再加工は、2021年9月30日以前に製造された機器の場合に必要となります。

## 対象構成部品 :

Combi-Duo電気式、左勝手（2021年9月30日以前に製造）：


部品番号	本体サイズ
60.74.725	6-2/1 10-2/1

## 修理/変更 :

## 注記

再加工が必要なのは、2021年9月30日以前に製造されたキットのみです。

Combi-DuoをLA機器と組み合わせて使用する場合は、端部を17mm短くする必要があります。



寸法	mm [インチ]
X1 (現在値)	711 mm [28インチ]
X2 (目標値)	694 mm [27 1/3インチ]