

TI_2125 : サービス部品「SCC ドレイン用ボールバルブ SCC cpl.」よりアダプタケーブルを除外する変更



すべての SelfCookingCenter ® モデル







2021/11/22

理由 :

世界規模のプラグと接続ケーブルの供給困難により、2021 年 9 月 13 日より「SCC ドレイン用ボールバルブ cpl.」(87.01.191) に、ボールバルブ用アダプタケーブル (40.04.393P) は含まれなくなります。

アダプタケーブルは、サービス部品として少量であれば購入することができます。
この変更は、機器の機能には影響しません。

適用対象となる機器（機器サイズおよび機器タイプ）：

すべての SelfCookingCenter ® モデル

影響するコンポーネント

商品番号	機器サイズ
87.01.191	SCC ドレイン用ボールバルブ cpl.
40.04.393P	ボールバルブ用アダプタケーブル

修理/変更：

アダプタケーブルはすでに機器に組み込まれているため、必ずしも交換する必要はありません。

既存のケーブルを引き続きご使用いただけます。

古いアダプタケーブルに不具合がある場合は、「影響するコンポーネント」セクションに記載されている商品番号の、新しいアダプタケーブルを注文してください。