

## TI\_2127 : サービス部品「7極マルチタップ付き制御変圧器T1」の調整



対象機器を参照



---



---

2021年10月12  
日

## 理由 :

コネクターと接続ケーブルの供給状況が世界的に逼迫しているため、2021年10月1日以降、「7ピンコネクター」(40.02.402) は「7極マルチタップ付き制御変圧器T1」(87.01.297) の納入範囲に含まれなくなります。

「7ピンコネクター」(40.02.402) は、引き続き少量を個別のサービス部品として入手可能です。

この変更による機器の機能への影響はありません。

## 適用対象となる機器（機器サイズおよび機器タイプ）：

- SelfCookingCenter ® バージョンH
- CombiMaster ® Plus
- VCCバージョンH

## 必要な構成部品

| 構成部品              | 部品番号      |
|-------------------|-----------|
| 7極マルチタップ付き制御変圧器T1 | 87.01.297 |
| 7ピンコネクター          | 40.02.402 |

## 修理/変更：

「7ピンコネクター」(40.02.402) はすでに機器に取り付けられているため、このコネクターを敢えて交換する必要はありません。したがって、既存のコネクターは引き続き使用できます。

古いコネクターに不具合が生じた場合は、「対象構成部品」に記載されている部品番号を参照して、新しい「7ピンコネクター」を注文してください。