

TI_2214: 噴射制御装置の洗浄

 全てのiVario 2022/07/03**理由 :**

iVarioユニットの自動給水装置には時間とともに水垢が付着し、給水に影響が及びます。噴射制御装置は、汚れの度合いと水の硬度に応じて、時々洗浄する必要があります。少なくとも年に1回は洗浄してください。

解決法／変更 :

噴射制御装置は、同梱のサービスキー（各スターターキットに付属）を用いて取り外して、洗浄することができます。噴射制御装置を酢水で洗い、水ですすいでください。

ヒント：噴射制御装置を白酢が入った容器の中に一晩漬けてください。

洗浄後は、サービスキーを用いて、噴射制御装置を再び取り付けることができます。

噴射制御装置のサービスキー：品番： 50.02.319P.

写真/図面/その他