

TI_2217 : ダンパーバッファの調整

iCombi ProとiCombi Classic 電気式と
ガス式 20-1/1 20-2/1





2022/07/04

テーマ

ダンパーバッファ（品番：24.05.002P）が負圧や汚れのせいで前壁に引っ掛かってしまった
り、それによって失われるのを防ぐために、ダンパーバッファが調整されました。

対象となる製品 / アクセサリー

iCombi ProとiCombi Classic 電気式とガス式

- 20-1/1
- 20-2/1

対象となるコンポーネント

コンポーネント	品番
ダンパーバッファ	24.05.002P

一般情報


ダンパーバッファの品番に変更はありません。

今後は、

- 新しく製造されたユニット
- とサービスでは、

新しいダンパーバッファのみご利用可能となります。

ダンパーバッファは以下の位置にあります。



新しいダンパーバッファ



これまで使用されていたダンパーバッファ



注記:

さらなる措置は必要ありません。