

TI_2303: UltraVent (Plus) XSの制御ボード



iCombi Pro ; CombiMaster Plus® ; SelfCookingCenter



2025/04/28

テーマ

コンポーネントの調整により、2023年2月以降、新しい制御ボードがUltraVent / UltraVent Plus XSに取り付けられています。

この変更により、新しいサービス部品（（品番：42.00.412P）が生じます。

2023年1月以前は、以下の品番の制御ボードが取り付けられていました。

- 42.00.050P
- 42.00.274P
- 42.00.284P

対象となるユニット（ユニットのサイズと種類）：

UltraVent / UltraVent Plus : XS

対象となるコンポーネント

制御ボードの概要

品番	関連するフード	電圧
42.00.050P	SelfCookingCenter、6-2/3ユニット（2023年1月以前）	230 V
42.00.274P	SelfCookingCenter、6-2/3ユニット（2023年1月以前）	120 V
42.00.284P	すべての6-2/3コンビネーション用（2023年1月以前）	230 V
42.00.412P	および6-2/3ユニット以降（2023年2月以降）	120 V、 230 V

2023年1月以前は、以下の品番の制御ボードが取り付けられていました。

- 42.00.050P
- 42.00.274P
- 42.00.284P

制御ボードはサービス部品としてお求めいただけます。



2023年2月以降は以下の制御ボード（品番：42.00.412P）が取り付けられています。
制御ボードはサービス部品としてお求めいただけます。



修正ログ

この説明書の前バージョンの変更事項：

技術情報に以下が追加されました：

- 2023年1月以前に取り付けられた制御ボードの品番とグラフィック。

注記：

さらなる措置は必要ありません。