

TI_2310: ドレンオープナーの材料適合

iCombi Pro / iCombi Classic 6-1/1 -
10-2/1



 2023年05月22
日

テーマ

ドレンオープナーの材料適合(ドアドリップトレイのドレンオープナーの修理キット 品番: 87.01.917S)により、ドレンオープナーは今後ドアドリップパンと同じ材料で製造されます。この変更により、フランジ付きブッシュは無くなります。

対象となる製品 / アクセサリー

iCombi Pro / iCombi Classic 電気式/ガス式

- 6-1/1
- 6-2/1
- 10-1/1
- 10-2/1

必要な部品


コンポーネント	品番
ドアドリップパンのドレンオープナーの修理キット	87.01.917S
ドアドリップパン1/1	24.05.499S
ドアドリップパン2/1	24.05.500S

一般情報

取り付け位置



2023年06月以前のドレンオープナー




2023年06月以降のドレンオープナーの新しい修理キット

能動的なコンポーネント交換は必要ありません。

2023年06月以降は、ドレンオープナーの新しい修理キットは品番: 87.01.917S、ドアドリップパン1/1(ドレンオープナーを含む)は品番: 24.05.499S、ドアドリップパン2/1(ドレンオープナーを含む)は品番: 24.05.500Sでサービス部品として入手可能です。

対象コンポーネントは全て後方互換性があります。



注記:

さらなる措置は必要ありません。