

TI_2314 : センサーモジュールの変更



iVario 2-S P、iVario L P、iVario XL P



2023/05/19

テーマ

圧力オプション付きのユニットの信頼性をさらに高めるため、センサーモジュールおよび20mbarと350mbarの圧力スイッチが修正されました。

対象となる製品 / アクセサリー

iVario 2-S P

iVario L P

iVario XL P

対象となるコンポーネント

これまでの構造：



新しい構造：



一般情報

新しい構造では、圧力センサーは両方の圧力スイッチの間にあります。圧力スイッチは2つのクランプと1つのサポートプレートで支えられており、現在はねじ留めされていません。これにより、圧力測定面が著しく拡大します。

注記:

さらなる措置は必要ありません。