

TI_2324 : iCombi Pro用ホースリールの調整



iCombi Pro 6-1/1 - 10-2/1



2023/10/30

テーマ

新しいオプション「化学薬品貯蔵システム : iCareSystem AutoDose」により、ホースリールのハウジングが調整されました。オプション「化学薬品貯蔵システム : iCareSystem AutoDose」付属の新しいユニットについては、サービス時に新しいホースリールのみを取り付けることができます。新しいホースリールにのみ、冷却ファンホルダー用のアタッチメントがあります。

対象となる製品 / アクセサリー

iCombi Pro電気式 / ガス式

- 6-1/1
- 6-2/1
- 10-1/1
- 10-2/1

対象となるコンポーネント

ホースリールのサービス部品番号に変更はありません。

ホースリールの漏れ		新しいホースリール	
コンポーネント	品番	コンポーネント	品番
ホースリール	52.00.096P	=>	ホースリール

一般情報


古いホースリール

- 古いホースリールのグラフィック表示



新しいホースリール

- 新しいホースリールのグラフィック表示



注記:

さらなる措置は必要ありません。