

TI_2407 : 新しい代替制御ボード (CPUボード)



2024年6月18日

テーマ

2022年6月3日より、弊社では従来の制御ボードに代わり、新しい制御ボード（製品番号：42.00.251P）を使用することをお知らせします。このボードは新規製造されるユニットにのみ使用され、ソフトウェア・バージョンLMX-2.13.10またはそれ以降でのみ動作します。サービス部品の場合、既知のボードを引き続きお届けします。

対象となる製品/アクセサリー

iVario

- 2-XS

iVario Pro

- 2-S
- L
- XL

対象となるコンポーネント


コンポーネント	製品番号
制御ボード	42.00.251P

既知の制御ボード

既知の制御ボード
正面



既知の制御ボード
背面




新しい代替制御ボード

新しい代替制御ボード 前面



新しい代替制御ボード 背面



一般情報

今後は、工場で両方のバージョンの制御ボードが取り付けられます。サービス部品としては引き続き既知の従来の制御ボードのみをお送りします。このボードは、サービスの際に互換性があります。（サービスの際）新しい代替制御ボードを他のユニットに転用することは不可能なため、ボードの交換が必ず必要になります。

どちらの制御ボードも、提供されているユニットソフトウェアで通常通りの動作が可能です。

注記:

新型の代替制御ボードには、エラー解析を可能にするLEDは搭載されていません。また、既存のリセットトゥスペアパートソフトウェアを新しい制御ボードに使用することはできません。

故障が発生した場合は、RATIONALサービスにご連絡ください。交換の場合、必ずRATIONALに故障した制御ボードを返送し、可能な限り正確に故障の内容を説明してください。

注記:

さらなる措置は必要ありません。