

## TI\_2508: ガラスペーンサポート

 iCombi Pro 6-2/1 & 10-2/1、SelfCookingCenter 6-2/1 & 10-2/1

2025/07/02

## テーマ

ガラスペーンの腐食およびそれに伴うガラスペーンのたわみに関するフィードバックが多くなったことから、ガラスペーンサポート (1)が開発されました。

このサポートは、ガラスペーンの腐食を防ぐものではありません。ただし、ガラスペーンパッケージが閉じている場合、サポートはたわみを防ぎます。



コンポーネント	品番
スペーサー (水平)	24.06.171P

## 対象となる製品/アクセサリー

水平ガラスペーンサポートは、2025年05月以降、以下のユニットに取り付けられます。

iCombi Pro電気式とガス式

- 6-2/1
- 10-2/1

垂直ガラスペーンサポートは、2025年05月以降、以下のユニットに取り付けられます:

iCombi Pro電気式とガス式

- 10-1/1
- 10-2/1

**注記:** ガラスペーンサポートは、旧型の扉（2025年5月以前）および旧型のガラスペーンパッケージ（2025年5月以前）では後付けできません。

## 対象となるコンポーネント


iCombi Pro / SelfCookingCenter 6-2/1:

- 以下の品番のガラスペーンパッケージ: 24.04.896は2025年05月以降、ガラスペーンパッケージの品番: 24.06.269によって置き換えられます。

iCombi Pro / SelfCookingCenter 10-2/1:

- 以下の品番のガラスペーンパッケージ: 24.04.898は2025年05月以降、ガラスペーンパッケージの品番: 24.06.270 によって置き換えられます。

## 一般情報



### 注記：

さらなる措置は必要ありません。