

## TI\_2601: 制御ノズル付き点検カバーB2の適合



iCombi Pro / iCombi Classic / iHexagon



2026/01/12

## テーマ

点検カバーB2の構造に調整が施されたことをお知らせいたします。新しい制御ノズルは、水垢の付着を防ぎ、長期的に機能を向上させるように改良されています。

新しい点検カバーB2は只今ご利用いただけます。

- 「制御ノズル付き点検カバー B2」セットとして（画像1 [▶ 1]）
- PEEK素材製の単一の制御ノズルとして（画像2 [▶ 2]）

新しいサービス部品によってこれまでのサービス部品番号が完全に差し換えられます。

すでに取り付けられている点検カバーB2は、引き続き制限なく使用できます。

## 注記:

制御ノズル付きの新しい点検カバーB2は今後、新しく製造されたユニットにも標準で取り付けられます。ただし、在庫が残っているため、移行期間中には、従来の点検カバーで納品される場合も、新しい点検カバーB2で納品される場合もあります。したがって、切り替えは段階的に行われます。

## 対象となる製品/アクセサリー

iCombi Pro &amp; iCombi Classic

- 6-1/1
- 6-2/1
- 10-1/1
- 10-2/1
- 20-1/1
- 20-2/1

iHexagon

- 6-1/1



画像1

## 対象となるコンポーネント

### iCombi Pro / iHexagon

コンポーネント	サービス部品番号 (旧)	サービス部品番号 (新)
点検カバー B2 61/101 iCombi Pro	54.01.862S	54.02.420S
点検カバー B2 62/102 iCombi Pro	54.01.863S	54.02.440S
点検カバー B2 201 iCombi Pro	54.01.861S	54.02.433S
点検カバー B2 202 iCombi Pro	54.01.864S	54.02.435S
点検カバー B2 061 iHexagon	54.01.830S	54.02.443S

### iCombi Classic

コンポーネント	サービス部品番号 (旧)	サービス部品番号 (新)
点検カバー B2 61/101 iCombi Classic	54.01.895S	54.02.465S
点検カバー B2 62/102 iCombi Classic	54.01.896S	54.02.466S
点検カバー B2 201 iCombi Classic	54.01.897S	54.02.467S
点検カバー B2 202 iCombi Classic	54.01.898S	54.02.468S

## 必要なコンポーネント：

### 制御ノズル交換セット

セット番号	セットの名称
	87.02.112S 制御ノズル交換セット Ø 1.8 061/101
	87.02.113S 制御ノズル交換セット Ø 2.7 62/102/201
	87.02.114S 制御ノズル交換セット Ø 3.8 202

画像2

### 注記:

カラーコードは必ず順守してください。割り当てが間違っていると機能に悪影響が及びます。

## 注記：

さらなる措置は必要ありません。