

TI_2131 : 取付けに必要な部品 - 左勝手のCombi-Duo機器



Combi Duo E





2021年11月8
日

理由 :

Combi-Duo 60.73.991 1/1および60.74.725 2/1を、下に左勝手の機器を組み合わせて設置する場合、保護板（1/1の場合は60.75.864S、2/1の場合は60.75.867S）を新たに注文する必要があります。現在は、左勝手の機器を正しく取り付けるために必要な切欠き（図を参照）がありません。

この件は、2021年12月1日以前に生産されたキットのみに該当します。本件は、その後、当社のサービスコールを介して精算されます（顧客へのサービス）。

適用対象となる機器（機器サイズおよび機器タイプ）：

iCombi電気式、左勝手

- 6-1/1
- 6-2/1
- 10-1/1
- 10-2/1

必要な構成部品

構成部品	部品番号
Combi Duo E 1/1	60.75.864S
Combi Duo E 2/1	60.75.867S


修理/変更：

カバーされる費用

- 以下の部品の送付：
 - Combi Duo E 1/1 : 部品番号 : 60.75.864S
 - Combi Duo E 2/1 : 部品番号 : 60.75.867S

写真/図面/その他

左勝手の機器の取付けに必要な部品



左勝手の機器の取付けに使用できない現在の部品

