

TI_2201 : 水平調整脚部セット61-102は現在、標準アクセサリーではありません



対象となる製品 / アクセサリーを参照







2022/01/19

テーマ

世界中の様々な専門販売店と相談したところ、水平調整脚部セット61-102はほとんど使用されていないことがわかりました。

このため、水平調整脚部セット61-102は2022年1月17日以降、卓上型ユニットに同梱されません。

対象となる製品 / アクセサリー

iCombi Pro & iCombi Classic

- 6-1/1
- 6-2/1
- 10-1/1
- 10-2/1

対象構成部品 :

コンポーネント	品番
水平調整脚部セット61-102	60.76.804P

一般的な情報

水平調整脚部セット61-102は引き続きサービス部品としてご注文いただけます（品番：60.76.804P）。

注意事項 :

さらなる措置は必要ありません。