

TI_2209 : VarioCookingCenter®の新しいパンリフトシリンダ



標準



2022.04.22

理由 :

世界的な供給状況により、VarioCookingCenter®ユニット211-311 のパンリフトシリンダが、製造指数A、B、G、Hで変更されました。

対象となるユニット（ユニットのサイズと種類）：

VCC 211-311 指数 A、B、G

VCCM 211-311 指数 H

解決法／変更：

VCC 211-311 指数 A、B、G、およびVCCM 211-311 指数 Hで使用されるパンリフトシリンダ（品番 40.04.932）は利用不可となり、2つの新しい品番に代わります。

品番 40.04.932 は、2種類のパンリフトシリンダーに置き換えられるため（ユニットの製造指数に依る）、停止され、注文不可となります。

新しい品番は以下の通りです。

- VCC 指数 A、B、G 40.07.748P
- VCCM 指数 H 40.07.749P

これらの品番は、当該ユニットに関して、それぞれの製造指数に従い、サービス部品カタログで確認することができます。

この2つの新しいモーターは、2022年5月初旬に発売の予定です。