

TI_2305 差圧センサーの識別属性 iCombi Pro / iCombi Classic / SelfCookingCenter / CombiMaster Plus

ICP、ICC、SCC、CMP / 6-2/3 -
20-2/1

2023/03/13

テーマ

iCombi Classic / iCombi ProとSelfCookingCenter / CombiMaster Plusでの圧力検出には現在、2つの異なる、ただし外観がまったく同じ圧力センサーが取り付けられています。

iCombi Pro (6-2/3) / SelfCookingCenter (6-2/3 - 20-2/1) / CombiMaster Plus (6-1/1 - 20-2/1) では、圧力センサー、Huba 3 mbar (品番：3017.1011P) が取り付けられています。

Bei dem iCombi Pro (6-1/1 - 20-2/1) / iCombi Classic (6-1/1 - 20-2/1) では、圧力センサー、Huba 5 mbar (品番：40.06.801P) が取り付けられています。

対象となるユニット（ユニットのサイズと種類）：

iCombi Pro / iCombi Classic ; SelfCookingCenter / CombiMaster Plus :

- 6-2/3 - 20-2/1

一般情報


注記

湿度制御の差圧センサーが適切に取り付けられていないと、調理の仕上がりに支障をきたします。
圧力センサーの交換後は、校正を実行してください。

対象となるコンポーネント


圧力センサー Huba 3 mbar 品番： 3017.1011P

- iCombi Pro (6-2/3)
- SelfCookingCenter (6-2/3 - 20-2/1)
- CombiMaster Plus (6-1/1 - 20-2/1)



圧力センサー Huba 5 mbar 品番： 40.06.801P

- iCombi Pro (6-1/1 - 20-2/1)
- iCombi Classic (6-1/1 - 20-2/1)



注記:

さらなる措置は必要ありません。