

TI_2311：コンポーネントの調整 - SelfCookingCenter XS、CombiMaster Plus XS、iCombi 6-2/3用のファンモーター



SelfCookingCenter XS、CombiMaster Plus XS & iCombi 6-2/3



2023/03/20

テーマ

コンポーネントの変更に伴い、SelfCookingCenter XS（インデックス I）、CombiMaster Plus XS（インデックス I & J）およびiCombi 6-2/3（インデックス J）では、ファンモーターと付属の制御電子装置が差し替えられます。

対象となる製品 / アクセサリー

SelfCookingCenter

- XS；インデックス I

CombiMaster Plus XS

- XS；インデックス I & J

iCombi

- 6-2/3；インデックス J

対象となるコンポーネント

ご提供打ち切りとなるファンモーター 2023年3月19日までのご提供			新しいファンモーターおよび新しい制御電子装置 2023年3月20日以降のご提供			
コンポーネント	品番		コンポーネント	品番	コンポーネント	品番
ファンモーター	87.01.374	=>	ファンモーター	87.01.973S	制御電子装置	42.00.373S
			ファンモーター	87.01.974S	制御電子装置	42.00.372S

一般情報

ご提供打ち切りとなるファンモーターと新しいファンモーターの違い

両ファンモーターは以下の点で異なります。

- 構造形状（見た目）
- 接続部（バス）

サービスの際に

ユニットのシリアル番号を用いて、サービス部品カタログで新しいファンモーターの品番を確認してください。

ご提供打ち切りとなるファンモーター

ご提供打ち切りとなるファンモーターは2023年3月19日まで、品番：87.01.374で入手可能です。

制御電子装置（品番：87.01.376）は、ご提供打ち切りとなるファンモーターを対象に入手可能ですが、限りがございます。

- ご提供打ち切りとなるファンモーターの図




新しいファンモーター

品番：87.01.374 のファンモーターは2023年3月20日以降、サービスケースにおいてのみ新しいファンモーター（品番：87.01.973S）と交換されます。

2023年3月20日以降は、新しいファンモーター（品番：87.01.974S）が出荷時に取り付けられます。これはサービス部品として入手できます。

- 新しいファンモーターの図



注記:

さらなる措置は必要ありません。

この変更に伴い、新しいユニット（2023年3月20日以降）と古いアクセサリーの組み合わせでは、レトロフィットキットが追加で必要になる場合があります。

- 87.01.966S レトロフィットキット バスアダプタ
- 60.73.945 アダプターキット UltraVent Combi-Duo XS/6-2/3（2023年1月まで）
- 60.78.383 アダプターキット UltraVent Combi-Duo XS/6-2/3（2023年2月以降）