

TL_2315：iVarioのパルス発生装置の交換



全てのiVario



--



--



2023/06/16

テーマ

5月中旬以降、すべてのiVarioユニットに他社製の新しいパルス発生装置が取り付けられています。

対象となる製品 / アクセサリー

全てのiVario

対象となるコンポーネント

新しいパルス発生装置には新しい製品番号が付けられています：40.07.493P



一般情報

先行の装置とは異なり、新しいパルス発生装置はすべてのiVarioユニットに取り付けることができます。

注記:

さらなる措置は必要ありません。